

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-135	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 調理小物

135

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房道具

調理小物

庖丁まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

厨房作業機器

キッチンフロン

清掃用品

白衣長靴

消耗品



- ① 温湿度計 F-3 熱中症注意** [BOSD-05] E
11-0135-0101 ¥2,500
サイズ:φ156×30
測定範囲:温度-20~+40℃(1目盛2℃)
湿度10~90%(1目盛5%)
●熱中症を未然に防ぐ為、4段階の危険度を指針で表示し注意を促します。



- ② 温湿度計 TT-554 ブラック**
[BOSD-20] E
11-0135-1101 ¥10,000
サイズ:φ350×H43
測定範囲:-10~50℃(1目盛1℃)
電源:単3乾電池×2(付属品)
●直径35cmの大型表示で、遠くからでも見やすい。
●熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ、ダニが発生しやすい温湿度の場合に、赤色LEDが点滅してお知らせ。



- ③ 簡易熱中症指数計 TT-545** [BOSD-15] E
11-0135-0301 ¥2,000
サイズ:φ132×H26
測定範囲:温度10~40℃(1目盛1℃)
湿度20~90%(1目盛5%)
付属品:スタンド×1個
●卓上(スタンド付)・壁掛けタイプ
●WBGT値(暑さ指数)を指標とした熱中症の注意レベルを4段階で表示。(温度と湿度の指針の交点が熱中症の目安)



- ④ 温湿度計 5488 ホワイト (食中毒注意ゾーン付)** [BOSD-21] E
11-0135-1201 ¥3,000
サイズ:φ182×H32
測定範囲:-10~40℃(1目盛5℃)
湿度20~90%(1目盛2%)
●温度や湿度による食中毒の発生を未然に防止する為の目安に最適。



- ⑤ 食中毒防止用 温湿度計 SN-900** [BOSD-13] K
11-0135-0501 ¥3,900
サイズ:230×230×H45
測定範囲:温度-10~+40℃(1目盛2℃)
湿度0~100%(1目盛5%)
●食中毒環境ゾーンがわかりやすく色分けされており、常に表示される温度・湿度で状況判断が一目でできます。



- ⑥ 熱中症予防対策 温湿度計 SN-902** [BOSD-11] K
11-0135-0601 ¥7,000
サイズ:φ300×H41
測定範囲:温度0~+50℃(1目盛1℃)
湿度0~100%(1目盛5%)
測定精度:温度/±2℃ 湿度/35~85%±5%
(周囲環境20~25℃において)
●一目でわかる大型パネル採用で、誰でも簡単に判断基準を得られます。
●アクリル製のフロントレンズなので、誤って落さしてもガラスのような危険がありません。
●裏面は金網でガードされているので、虫の侵入を防ぎます。



- ⑦ デジタル熱中症計 HI-300** [BOSD-09] E
11-0135-0701 ¥5,980
サイズ:122×17×H136
電源:単4乾電池×2個(別売)
測定範囲:温度/-10℃~+50℃、湿度/0~99%RH
アラーム設定:温度/-50℃~+70℃、湿度/0~99%RH
最小単位:温度/0.1℃、湿度/1%RH
測定精度:温度/0℃~+40℃(±1℃)、左記以外±2℃
湿度/±5%(40~70%RH)、左記以外±10%
使用温湿度:-10~+50℃、20~90%RH以下(但し結露のないこと)
●大型3段階表示(時計表示、温湿度表示、WBGT指数+危険レベルアイコン)
●WBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。(25℃未満=注意、25℃~28℃=警戒、28℃~31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
※直射日光が当たらない室内・屋外に設置してご使用ください。



- ⑧ 携帯型熱中症・ウィルスチェッカー HV-600W** [BOSD-10] E
11-0135-0801 ¥1,980
サイズ:70×12×H26
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲:温度/0~+50℃ 湿度/20~90%RH
最小単位:温度0.1℃ 湿度1%RH
測定精度:温度/±1.5℃(0~+40℃)、左記以外±2℃
湿度/±10%RH
使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
付属品:首掛け用ストラップ
●温湿度の表示に加え、LEDで、注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階でお知らせします。



- ⑨ 放射線チェッカーG RAT-G** [BHSN-01] E
11-0135-0901 ¥14,000
サイズ:55×80×H20 重量:80g
電源:単4乾電池×3個(別売)
検出放射線の種類:ガンマ線 検出方式:半導体センサー
使用温度範囲:0~45℃ 90%RH以下(但し結露のないこと)
探索モード:庭、公園などの広い空間で、線量の高い場所を素早く探します。
測定モード:探索モードでみつけた線量の高い場所や、気になる場所をしっかりと測定します。
積算モード:電池を入れてからの累積値を表示します。
表示範囲
探索モード 0.05~9.99マイクロシーベルト/h
測定モード 0.05未満:[Lo] 9.99超:[Hi]
積算モード 0.00~9.99マイクロシーベルト
※1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
※食品、水、土壌、動植物などの放射線量は、測定方法が異なるため測定できません。
※簡易式のチェッカーで、正式な放射線測定器ではありません。測定する数値はあくまで目安としてご使用下さい。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。