

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に



- ① 温湿度計 AD-5640
時計付 デジタル式 白
50×16×H110 8367800 10
測定範囲: 温度0℃~+50℃ / 25~90% RH
測定間隔: 約10秒 電源: 単4電池1個
重量: 本体60g (電池含まず)
●温度と湿度を同時表示
●最高と最低値メモリ機能つき。食材管理などに便利です。
●表示切替で時計表示



- ② 温湿度計 CTH-202
デジタル式
W72×H121×D23 6721210
測定範囲: 0~+50℃ / 20~90% RH
測定精度: ±1℃ (0~+40℃)、
±2℃ (上記以外)
±5% RH (30~+70%)、
±10% RH (上記以外)
電源: 単4電池 (1.5V) × 2個
●時計表示機能付 (12時間 / 24時間)
●最大 / 最小メモリ (温度 / 湿度)
●卓上スタンド付
●壁掛け用フック穴付



- ③ デジタル温湿度計
O-206BL 2922800
138×95×H25
表示温度範囲: -10~50℃
表示湿度範囲: 25~98%
●遠くからの確認できるデジタル画面表示
●最高 / 最低、温度・湿度の自動メモリ
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付
●電池付き 単3電池 × 1個



- ④ デジタル温湿度計
O-209BL 2922900
115×52×H17
室内使用温度範囲: -5~50℃
室外温度範囲: -20~70℃
室外センサーコード長さ: 約3m
●室内と室外の温度を同時に表示
●遠くからの確認できるデジタル画面表示
●最高 / 最低、温度の自動メモリ
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付
●マグネット付き
●電池付き 単4電池 × 1個



温湿度計 デジタル式 TT-532

- 商品コード
⑤ ホワイト 2936000
⑥ オレンジ 2936100

33×83×H75
質量: 113g
測定範囲: 温度0~50℃ 湿度10~95%
最小表示: 温度0.1℃ 湿度1%
(20%以下、90%以上は5%)
表示内容: 時計 / 12時間/24時間切替表示 スヌーズ
カレンダー / 日付・曜日表示
付属品: 単4乾電池4本
材質: ABS
※3色に変化するバックライト付
※温度・湿度を同時表示。過去の最低・最高温湿度を表示
※アラーム機能。スヌーズ機能付



- ⑦ 温湿度計 時計付き
AD5680 2603600
25×100×H120
測定温度範囲: -10℃~50℃
電源: 単4電池 × 2個
●温度・湿度・時刻が同時にわかります。
●最大値・最大値メモリできます。
●外部温度センサー付き
●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、
学校給食の現場で行われているT-T管理に最適です。



- ⑧ 温湿度計 デジタル 72903 2922500
108×102×H20
測定範囲: 温度計-5~50℃ / 湿度計30~95%
精度: 温度計 ±1℃ (0~40℃) ±2.5℃ (上記以外)
湿度計 ±10% (40~80%) ±15% (上記以外)
使用電池: 単4乾電池1本 (モニター用付属)



- ⑨ 温度計 デジタル
最高・最低 72906 2922600
108×102×H20
測定範囲: 内部センサー温度計 -5~50℃
外部センサー温度計 -50~70℃
精度: ±1℃ (0~40℃) ±2.5℃ (上記以外)
使用電池: 単4乾電池1本 (モニター用付属)
外部センサーコード長: 約3m



- ⑩ EL付 温湿度計 2075
0266000
122×136×H16
温度: -50~+70℃
湿度: 5~95%
電源: 単4乾電池2本付
●温度、湿度大型デュアル表示
のELバックライト機能付デジタル温湿度計
●MAX / MINメモリ機能付



- ⑪ 天気予想表示付 温湿度計
7024 0265800
90×150×H20
温度: -50~+70℃
湿度: 20~95%
電源: 単4乾電池6本付
●天気予想表示機能 (イラスト) がついたデジタル温湿度計で温度は (IN / OUT) の2点式
●時計表示、アラーム設定機能付
●温度、湿度とも最大値・最小値表示機能付
●バックライト機能付
●掛式、置き兼用



- ⑫ 室温センサー HI-148 壁掛け式
8368100
測定範囲: -20.0℃~+60.0℃
測定精度: ±0.5℃
アラームセットポイント: 0.0~50.0℃
アラームLEDライト: 測定値がセットポイント値を
超えた場合のみ点滅
12VDC 外部電源 (専用アダプター付属)
寸法: 86×94×H33
※アラーム値をセットで、このアラーム値を室温がオーバーした場合、LEDの点滅ですぐわかります。厨房全体の温度を低目に管理するには最適です。



- ⑬ ワイヤレス温度計 AD5661
0269900
本体: 117×130×H30
外部センサ: 77×110×H30
電源: 本体 / 単3乾電池3個
外部センサー / 単4乾電池3個
測定範囲: 本体センサー 0~+50℃
外部センサー -20~+50℃
表示分解能: 温度0.1℃
測定精度: 温度±1℃ (0~+50℃)
±2℃ (-20~+0.1℃)
●無線だから見に行かなくてもOK!
●離れた場所の温度を手もとでチェック!
●ワイヤレスで設置が簡単 & 長距離 (設置
見直し距離約100m)
●最高・最低温度を自動メモリ、いつでも
呼出可能



●露点温度演算及び、最大値 / 最小値ディスプレイ付
●長期安定性に優れたテスト・オリジナル静電容量式湿度センサー搭載

- ⑭ 卓上式温湿度計 (アラーム付)
608-H2 120×89×40 2871000
測定範囲: +2~+98% rh
-10~+70℃
-40~+70℃ td
精度: ±2% rh
動作温度: -10~+70℃
電源: 9Vブロック乾電池 × 1個
※アラーム機能。限度値を超えるとLEDが点灯

- ⑮ 卓上式温湿度計 (アラーム無)
Testo-608H1 2923400
計測範囲: +10~+95% rh
0~+50℃
-20~+50℃ td
精度: ±3% rh
動作温度: 0~+50℃

ストッカー・裏漕し・
スリフ漕し類

オープンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
磨き差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温湿度計