

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に



① 温湿度計 AD-5640A
時計付 デジタル式 白

50×16×H110 8367800
測定範囲：温度0℃～+50℃ / 25～90% RH
測定間隔：約10秒 電源：単4電池1個
重量：本体60g(電池含まず)
●温度と湿度を同時表示
●最高と最低値メモリ機能つき。食材管理などに便利です。
●表示切替で時計表示



② 温湿度計 CTH-202
デジタル式

W72×H121×D23 6721210
測定範囲：0～+50℃ / 20～90% RH
測定精度：±1℃(0～+40℃)、
±2℃(上記以外)
±5% RH(30～+70%)、
±10% RH(上記以外)
電源：単4電池(1.5V)×2個
●時計表示機能付(12時間 / 24時間)
●最大 / 最小メモリ(温度 / 湿度)
●卓上スタンド付
●壁掛け用フック穴付



③ デジタル温湿度計
O-206BL 2922800

138×95×H25
表示温度範囲：-10～50℃
表示湿度範囲：25～98%
●遠くからの確認できるデジタル画面表示
●最高 / 最低、温度・湿度の自動メモリー
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付
●電池付き 単3電池×1個



④ デジタル温度計
O-209BL 2922900

115×52×H17
室内使用温度範囲：-5～50℃
室外温度範囲：-20～70℃
室外センサーコード長さ：約3m
●室内と室外の温度を同時に表示
●遠くからの確認できるデジタル画面表示
●最高 / 最低、温度の自動メモリー
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付
●マグネット付き
●電池付き 単4電池×1個



温湿度計 デジタル式 TT-532

商品コード

⑤ ホワイト 2936000

⑥ オレンジ 2936100

33×83×H75

質量：113g

測定範囲：温度0～50℃ 湿度10～95%

最小表示：温度0.1℃ 湿度1%

(20%以下、90%以上は5%)

表示内容：時計 / 12時間 / 24時間切替表示 スヌーズ

カレンダー / 日付・曜日表示

付属品：単4乾電池4本

材質：ABS

※3色に変化するバックライト付

※温度・湿度を同時表示。過去の最低・最高温度を表示

※アラーム機能、スヌーズ機能付



⑦ 温湿度計 時計付き
AD5680 2603600

25×100×H120
測定温度範囲：-10℃～50℃
電源：単4電池×2個
●温度・湿度・時刻が同時にわかります。
●最大値・最大値メモリーできます。
●外部温度センサー付き
●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、
学校給食の現場で行われているT-T管
理に最適です。




⑧ 温湿度計 デジタル 72903 2922500

108×102×H20
測定範囲：温度計-5～50℃ / 湿度計30～95%
精度：温度計 / ±1℃(0～40℃) ±2.5℃(上記以外)
湿度計 / ±10%(40～80%) ±15%(上記以外)
使用電池：単4乾電池1本(モニター用付属)



⑨ 温度計 デジタル
最高・最低 72906 2922600

108×102×H20
測定範囲：内部センサー温度計-5～50℃
外部センサー温度計-50～70℃
精度：±1℃(0～40℃) ±2.5℃(上記以外)
使用電池：単4乾電池1本(モニター用付属)
外部センサーコード長 / 約3m



⑩ EL付 温湿度計 2075

0266000
122×136×H16
温度：-50～+70℃
湿度：5～95%
電源：単4乾電池2本付
●温度・湿度大型デュアル表示
のELバックライト機能付デジ
タル温湿度計
●MAX / MINメモリ機能付



⑪ 天気予想表示付 温湿度計
7024 0265800

90×150×H20
温度：-50～+70℃
湿度：20～95%
電源：単4乾電池6本付
●天気予想表示機能(イラスト)がついたデジ
タル温湿度計で温度は(IN / OUT)の2点式
●時計表示、アラーム設定機能付
●温度・湿度とも最大値・最小値表示機能付
●バックライト機能付
●掛式、置き兼用

⑫ 室温センサー HI-148 壁掛け式

8368100
測定範囲：-20.0℃～+60.0℃
測定精度：±0.5℃
アラームセットポイント：0.0～50.0℃
アラームLEDライト：測定値がセットポイント値を
超えた場合のみ点滅
12VDC 外部電源(専用アダプター付属)
寸法：86×94×H33
※アラーム値をセットでき、このアラーム値を室温がオー
バーした場合、LEDの点滅ですぐわかります。厨房全
体の温度を低目に管理するには最適です。



⑬ ワイヤレス温度計 AD5661

0269900
本体：117×130×H30
外部センサー：77×110×H30
電源：本体 / 単3乾電池3個
外部センサー / 単4乾電池3個
測定範囲：本体センサー 0～+50℃
外部センサー -20～+50℃
表示分解能：温度0.1℃
測定精度：温度±1℃(0～+50℃)
±2℃(-20～+0.1℃)
●無線だから見に行かなくてもOK!
●離れた場所の温度を手もとでチェック!
●ワイヤレスで設置が簡単 & 長距離(設置
見通し距離約100m)
●最高・最低温度を自動メモリー、いつでも
呼出可能



⑭ 卓上式温湿度計(アラーム付)

608-H2 120×89×40 2871000
測定範囲：+2～+98% rh
-10～+70℃
-40～+70℃ td
精度：±2% rh
動作温度：-10～+70℃
電源：9Vブロック乾電池×1個
※アラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯

⑮ 卓上式温湿度計(アラーム無)

Testo-608H1 2923400
計測範囲：+10～+95% rh
0～+50℃
-20～+50℃ td
精度：±3% rh
動作温度：0～+50℃

●露点温度演算及び、最大値 /
最小値ディスプレイ付
●長期安定性に優れたテスト・
オリジナル静電容量式湿度セ
ンサー搭載

ストック・裏返し・
スリフ返し類

オープンウェア・
デリカフレイト類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温湿度計