

Catalogue No.

20459-611

611

温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に

41
もちつき機・
うす



① テストー 卓上式温湿度計

Testo 608-H2 (アラーム付) 2871000 ¥15,700
Testo 608-H1 (アラーム無) 2923400 ¥10,800

型 式	608-H2	608-H1
外形寸法	120×89×40	
測定範囲	2~98%rh -10~70°C -40~70°C td	10~95%rh 0~50°C -20~50°C td
精 度	±2%rh ±2°C	±3%rh ±2°C
動作温度	-10~70°C	0~50°C
電 源	9Vブロック乾電池1本	

●露点温度演算及び、最大値/最小値ディスプレイ付
●長期安定性に優れたテスト・オリジナル静電容量式湿度センサー搭載
※アラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯



(室内 -10~50°C)
(室外 -50~70°C)

② デジタルIN-OUT 温湿度計 TH-812E

7651500 ¥5,800
98×21×H109
温度精度:±1°C
最小温度表示:0.1°C
最小湿度表示:1%
電源:単4(1.5V)電池1本
室外センサーコード長:2m
●冷蔵庫用温度計としても使用可能
●室外センサー取り外し可能



③ EL付 温湿度計 2075

0266000 ¥5,400
122×136×H16
測定範囲:温度/0~50°C
湿度/20~90%
電源:単4乾電池2本付
●温度、湿度大型デュアル表示のELバック
ライト機能付デジタル温湿度計
●MAX/ MINメモリ機能付



④ カスタム デジタル温湿度計 CTH-202

6721210 ¥3,600
72×23×H121
測定範囲:0~50°C/20~90%RH
測定精度:±1°C (0~40°C)、
±2°C (上記以外)
±5%RH (30~70%)、
±10%RH (上記以外)
電源:単4電池(1.5V)2本
●時計表示機能付(12時間/24時間)
●最大/最小メモリ(温度/湿度)
●卓上スタンド付
●壁掛け用フック穴付

42
スチーマー

43
ストレーナー



⑤ デジタル温湿度計 最高・最低 ソーラーパネル 72989

2933710 ¥4,800
112×23×H155
材質:本体/ABS樹脂
使用電池:単4乾電池1本
測定範囲:温度-5~50°C/湿度30~95%
●最高・最低温度を記憶して環境管理に最適
●大きなデジタル文字が温度と湿度を表示します。
●ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補います。



⑥ A&D 時計付き 温湿度計 AD5680

2603600 ¥4,200
25×100×H120
測定温度範囲:-10~50°C
電源:単4電池2本
●温度・湿度・時刻が同時にわかります。
●最大値・最大値メモリできます。
●外部温度センサー付
●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、学校給食の現場で行われているT-T管理に最適です。

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



⑧ デジタル温湿度計 デジコンフォ II TD-8172

0837700 ¥4,500
98×75×H18
測定範囲:温度 本体 0~50°C、
外部センサー -10~60°C
湿度:20~80%
電源:単4型乾電池2本(付属)
材質:ABS樹脂
●設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
●温度、湿度の最高最低メモリ表示機能付
●掛式、置き兼用
●着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)

現場作業や
スポーツなどでの
熱中症の予防に!



⑨ カスタム デジタル熱中症計 HI-300

122×17×H136 0265900 ¥5,000
測定範囲:温度-10~50°C、湿度20~90%RH
時計表示は12時間、24時間表示の切り替えが可能。
アラーム設定可能範囲:温度/-50~70°C、湿度/0~99%RH、
熱中症(WBGT)指数/-50~70°C
分解能:(温度)0.1°C(湿度)1%RH
測定精度:温度/±1°C(0~40°C) ±2°C(上記以外)
電源:単4(1.5V)電池2本
重量:168g(電池含む)
●大型3段表示(時計表示、温湿度表示、WBGT指数+危険レベルアイコン)
●温度、湿度、WBGT指数のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付
●スタンド、壁掛け用フック穴付
●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
(25°C未満=注意、25~28°C=警戒、28~31°C=最警戒、31°C以上=危険)
●予め設定した値(温度、湿度、WBGT指数のそれぞれ)を超えるとアラームがなります。



(温度 -5~50°C)
(湿度 30~95%)

⑦ シンワ デジタル温湿度計C 不快指数メーター 72985

5508300 ¥3,800
108×102×20
測定精度:温度/±1°C (0~40°C)、±2°C(上記以外)
湿度/±10% (30~95%)
電源:単4乾電池1本
●温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示



⑩ A&D 時計付 デジタル温湿度計 AD-5640B

58×17×H110 8367810 ¥3,400
測定範囲:温度0~50°C/湿度20~90%
測定間隔:約10秒 電源:単4電池2本
重量:本体90g(電池含む)
●温度、湿度の上限と下限アラーム機能
●温度、湿度、時刻の一覧表示
●LEDランプとブザーでアラームをお知らせ